

05

Guía de símbolos
empleados en planos
de empaque

Con el objetivo de facilitar la comprensión y explicación del ensamblaje de diversos tipos de empaques, así como como su plegado, perforación, corte o pegado, presentamos esta guía que incluye la simbología estandarizada según la **Federación Europea de Fabricantes de Cartón Corrugado**, basada en su

————— "Código Internacional para Cajas de Cartón Corrugado". —————





Esta guía se puede utilizar como referencia para consultar la **simbología utilizada en el diseño de empaques.**

CUT, SCORES, SLITS, ETC.

Código ordenador: **CL**



Contorno de cajas armadas o líneas de corte en plancha

Código ordenador: **SC**



Cortes ranurados

Código ordenador: **CI**



Líneas de hendido (plegado hacia el interior)

Código ordenador: **CO**



Líneas de hendido (plegado hacia el exterior)

Código ordenador: **SI**



Líneas de corte-hendido (plegado hacia el interior)

Código ordenador: **SO**



Líneas de corte-hendido (plegado hacia el exterior)

Código ordenador: **DS**



Líneas de doble hendido

Código ordenador: **PL**



Líneas de perforado

Código ordenador: **SE**



Líneas de corte intermitente

Código ordenador: **TP**



Perforación para desgarro

JUNTA DE FABRICACIÓN

Código ordenador: **SJ**



Grapada

Código ordenador: **TJ**



Encintada

Código ordenador: **GJ**



Encolada

APERTURAS

Código ordenador: **PC**



Handholds stripped

Código ordenador: **UC**



Asas parcialmente recortadas

Código ordenador: **NC**




Asas parcialmente recortadas

DIRECCIÓN DE LA ONDA

Código ordenador: **FD**



Indicador de la dirección
de la onda



Grupak
Papel y empaque de cartón corrugado

Contacta a Grupak y déjate asesorar por nuestros expertos en empaque.

• **Protegemos tu producto, cuidamos tu futuro** •